

2022年汕尾市海丰县第2季度随机抽查情况公示表

序号	单位名称	企业类型	检查时间	检查情况	检查结果	处理结果
1	海丰县润兴洗涤有限公司	重点监管对象	2022-04-27 11:33:31	检查时该厂正在生产，污水处理设施有运行，在线监控有使用。现场，该公司缺少固体废物转移联单。我局执法人员要求该公司负责人应按规范建立好固体废物转移台账及保持好联单。	未发现环境问题	
2	海丰县广业环保有限公司	重点监管对象	2022-06-15 13:21:22	经检查，该污水处理厂污水处理设施在正常运行，自动在线监测系统数据显示出水达标排放，该厂提交2022年5月份检测报告数据显示出水合格，危险废物贮存按规范设置，日常管理有记录台账，转移有联单，产生污泥日常管理和转运有记录台账。现场未发现生态环境违法行为。	未发现环境问题	
3	广东凯利来衬布实业有限公司	重点监管对象	2022-05-24 11:31:25	检查时该公司部分生产车间有生产，部分没生产。污水处理设施有使用，在线监控设施有使用，有定期做好检测报告，暂未发现异常情况。	未发现环境问题	
4	海丰县梅陇镇合泰电镀厂有限公司	重点监管对象	2022-05-30 16:59:59	经检查，该厂在正常生产中，配套污水处理设施和废气治理设在运行中，污水处理设施在线监测数据显示各污染物达标排放，现场总流量表41336吨，危险废物贮存场所按规范设置，日常管理有记录台账，危废转移有记录及转移联单，现场提交2022年5月检测报告显示废水各污染物达标排放，执行标准符合排污许可要求。现场未发现环境违法行为。	未发现环境问题	
5	海丰县雄源贸易有限公司	一般监管对象	2022-06-24 11:53:00	现场检查时该油站正常经营，有做好油气回收装置，经排查无违法异常情况。	未发现环境问题	

6	中国石化销售有限公司广东汕尾海丰三环加油站	一般监管对象	2022-06-13 15:50:22	现场检查时该油站正在正常经营，有落实好废气回收装置。暂未发现异常，现场我局执法人员要求该负责人应定期做好检测。	未发现环境问题	
7	海丰县海顺加油站	一般监管对象	2022-06-29 12:48:46	检查时该加油站正常经营，废气回收正常运转。现场我局执法人员要求该加油站负责人在经营过程中应配套完善防泄油漏油设施，禁止擅自倾倒废旧油，防止对周边环境造成影响，同时应严格管理，规范操作，确保安全生产。		
8	海丰县万和实业发展有限公司万和加油站	一般监管对象	2022-05-27 10:52:13	经检查，该站在正常运营，配套油气回收系统在运行，现场提交2022年检测报告显示各项污染物达标排放。现场未发现生态环境违法行为。	未发现环境问题	
9	海丰县美达化工涂料有限公司	一般监管对象	2022-06-29 10:43:00	现场检查时，该公司正在生产，经排查，暂未发现异常情况。现场，我局执法人员要求该公司根据环评保持好处理设施正常运转，定期做好检测，根据应急预案定期做好应急演练。确保安全生产。	未发现环境问题	
10	海丰县殡仪馆	一般监管对象	2022-06-16 11:11:46	经检查，该馆在正常运营，现场设置1号、2号火化炉停用整改中，3号、4号火化炉在运行，配套火化炉尾气治理设施及废水处理设施在运行，提交2021年废水、废气、有组织废气二噁英检测报告监测数据显示达标排放。现场要求该馆对检查发现问题尽快落实完成整改。	未发现环境问题	
11	海丰县东成纸品有限公司	一般监管对象	2022-06-27 15:24:39	检查时该厂正在生产，有定期做好检测报告。经现场排查暂未发现异常。	未发现环境问题	
12	海丰县梅丰实业有限公司	一般监管对象	2022-05-09 11:20:04	经现场检查，该站在正常运营，配套油气回收系统在运行，现场无法提供油气回收管理台账。该站现场提交2021年2月份检测报告显示各污染物达标排放。	未发现环境问题	

13	海丰县金洲实业有限公司中润加油站	一般监管对象	2022-06-15 10:55:45	经检查，该站配套油气回收系统在运行，现场提交2022年5月电子版检测报告显示油气回收、噪声达标排放，现场未发现生态环境违法行为。	未发现环境问题	
14	中国石化销售有限公司广东汕尾海丰梅陇加油站	一般监管对象	2022-05-16 10:50:21	经现场检查，该站在正常运营中，配置油气回收系统在运行，该站现场提交2021年检测报告显示各污染物达标排放。现场未发现环境违法行为。	未发现环境问题	
15	海丰县安东加油站	一般监管对象	2022-05-10 10:33:04	检查时该加油站正常经营，废气回收正常运转。现场我局执法人员要求该加油站负责人在经营过程中应配套完善防泄油漏油设施，禁止擅自倾倒废旧油，防止对周边环境造成影响，同时应严格管理，规范操作，确保安全生产。在汛期期间，留意好周边环境变化，做好防御工作及应急准备。	未发现环境问题	
16	海丰县粤路沥青混凝土工程有限公司	一般监管对象	2022-05-20 12:23:59	检查时该公司没生产，该项目原注册名为海丰县粤路沥青混凝土工程有限公司于2021年2月7日变更为广东粤路建设有限公司。现场我局执法人员开出整改通知一份，要求该公公负责人根据《突发环境事件应急管理办法》相关规定履行好备案及演练。	未发现环境问题	
17	海丰县南水环保有限公司（梅陇镇污水处理厂）	一般监管对象	2022-05-09 15:28:50	经现场检查，该厂污水处理系统在运行，沉淀池和回流池悬浮物较多，在线监测系统数据显示达标排放，产生生活污水没有及时清理，现场堆放于外面污泥大约500吨。	未发现环境问题	
18	海丰县海城城北加油站	一般监管对象	2022-05-17 10:40:15	经现场检查，该站在正常运营，配套油气回收装置在运行，2021年检测报告显示各项污染物达标排放，现场未发现环境违法行为。	未发现环境问题	
19	敏兴毛织（海丰）有限公司	一般监管对象	2022-06-24 11:14:57	根据双随机工作任务，今日我局执法人员对该公司进行检查，其情况如下： 1、现场检查时，该公司生产车间暂没生产，污水处理设施正常运转，在线监控连网正常； 2、现场我局执法人员要求该厂负责人应定期做好检测报告，保持好污水处理设施正常使用，确保废水达标排放；	未发现环境问题	

20	汕尾泰林医院有限公司	一般监管对象	2022-05-20 11:25:53	经检查，该院在正常运营中，配套污水处理设施在运行，日常管理有记录台账，该院提交2022年5月10日检测报告显示达标排放，医疗废物贮存间按规范设置，日常管理有记录台账和转移联单。现场未发现环境违法行为。	未发现环境问题	
21	海丰县肉联食品有限公司	一般监管对象	2022-05-24 10:38:57	经检查，该公司配套污水处理站在运行，日常管理有记录台账，现场提交2022年第一季度检测报告复印件显示各污染物达标排放。现场未发现生态环境违法行为。	未发现环境问题	
22	汕尾市利群农业食品有限公司	一般监管对象	2022-06-13 12:05:39	检查时该公司一层生产车间暂没生产，二层生产车间部分工序正在生产，现场，我局执法人员要求该公司负责人应管理，保持正常运行，并建立好台账。	未发现环境问题	
23	中国石化销售股份有限公司广东汕尾海丰中心加油站	一般监管对象	2022-05-24 11:18:36	经检查，该站在正常运营，配套油气回收系统在运行，现在油气回收在线监测系统数据显示正常，日常管理有记录台账，2021年检测报告显示各污染物达标排放。现场未发现生态环境违法行为。	未发现环境问题	
24	海丰县第二人民医院	一般监管对象	2022-05-16 12:22:53	经检查，该院在正常运营，配套医疗废水治理设施在运行，医疗废物按规范设置，日常管理有记录台账及转移联单。现场未发现环境违法行为。	未发现环境问题	
25	海丰县嘉庆铭豪水务有限公司	一般监管对象	2022-05-26 10:05:41	现场检查该公司运营的公平镇污水处理厂正在运营，在线监控设施正在运行，暂未发现异常。	未发现环境问题	
26	深圳市汉凯建材有限公司海丰分公司	一般监管对象	2022-06-27 17:50:10	现场检时，该厂正在生产。现场我局执法人员要求该厂负责人应加强管理，根据环保要求，保持好污水处理设施正常运转，建立好污水处理设施运营台账。确保废水不外排。	未发现环境问题	

27	中油碧辟石油有限公司汕尾海丰南线加油站	一般监管对象	2022-06-15 13:51:10	经检查，该站配套油气回收系统在运行，现场提交2022年5月检测报告显示各项污染物达标排放，现场未发现生态环境违法行为。	未发现环境问题	
28	中油碧辟石油有限公司汕尾海丰润达加油站	一般监管对象	2022-06-10 17:14:23	检查时未发现存在违反环境问题。	未发现环境问题	
29	海丰县城东镇东祥加油站	一般监管对象	2022-05-16 16:38:08	检查时该加油站正常经营，废气回收正常运转。现场我局执法人员要求该加油站负责人在经营过程中应配套完善防泄油漏油设施，禁止擅自倾倒废旧油，防止对周边环境影响，同时应严格管理，规范操作，确保安全生产。	未发现环境问题	
30	海丰县彭湃纪念医院城东分院	一般监管对象	2022-06-29 11:52:56	现场检查时该医院正常运营，污水设施正常使用，医疗废物有规范入库。现场，我局执法人员要求该医院在疫情期间应加强管理对医疗废物保持好规范入库及转移。	未发现环境问题	
31	汕尾七星食品有限公司	一般监管对象	2022-06-22 18:10:57	检查时该公司暂没生产，因疫情期间至今停产至今。现场我局执法人员要求该公司负责人在汛期期间，留意好周边环境变化，做好防御工作及应急准备。	未发现环境问题	
32	海丰县梅陇新盛源首饰厂	申报登记对象	2022-06-17 11:29:01	经检查，该厂主要是做网络平台销售，现场未发现有首饰生产迹象。	未发现环境问题	
33	海丰县城东加得正服装厂	申报登记对象	2022-06-29 13:18:56	现场检查时，该厂正在生产，主要是从事服装加工为主。该厂位于居民区，属于散乱污企业。现场我局执法人员要求该厂立即停生产，责令该厂七个工作日进行搬迁。		

34	海丰县东江源食品厂	申报登记对象	2022-05-26 12:58:56	经检查，该厂在正常生产，配套1蒸吨生物质锅炉未按标准设置废气排放管道，生产产生废水经沉淀池后向外环境排放，至今未进行废气、废水检测报告。现场周边环境未发现环境异常问题。	未发现环境问题	
35	海丰县城东尚丰珠宝厂	申报登记对象	2022-05-25 12:10:08	检查时该厂正在生产，主要是从事宝石加工为主。经现场排查暂未发现异常情况。现场我局执法人员要求该负责人应加强管理，定期做好检查报告。确保生产废水处理达标排放。	未发现环境问题	
36	海丰县德延建材有限公司	申报登记对象	2022-06-01 11:27:53	暂无发现违法违规的现象。	未发现环境问题	
37	海丰县城东松力珠宝厂	申报登记对象	2022-05-11 11:56:42	检查时该厂正在生产，暂无发现异常。在汛期期间，留意好周边环境变化，做好防御工作及应急准备。	未发现环境问题	
38	海丰县公平镇瑞展服装厂	申报登记对象	2022-06-24 10:50:56	根据该双随机工作任务，今日我局执法人员到该厂进行检查，现场因地址不详，在公平镇人民北路暂未发现该厂。	未发现环境问题	
39	海丰县新怡泰粮食加工厂	申报登记对象	2022-05-06 12:20:09	现场检查时该粮食加工厂生产线正在改造中，暂没生产。现场，我局执法人员要求该厂负责人疫情期间应加强管理，并做好防控工作。	未发现环境问题	
40	海丰县机械工业总公司	申报登记对象	2022-06-29 13:35:42	现场检查时该厂已停产，现场没有发现工作人员。		

41	海丰县梅陇安顺机械修配厂	申报登记对象	2022-05-09 10:38:49	经现场检查，该首饰机械设备维修厂已停产关闭，相关维修设施已拆除。	未发现环境问题	
42	海丰县隆源鞋厂	申报登记对象	2022-06-30 10:42:50	根据该登记地址现场核查及周边群众调查，现场没有发现该厂。		
43	海丰县城东好成毛织厂	申报登记对象	2022-06-29 13:42:01	根据该双随机任务，我局执法人员对该厂进行检查，经核查工商信息该厂已注销状态。		
44	海丰县可塘镇利兴宝石厂	申报登记对象	2022-06-13 10:31:13	现场检查时该厂正在生产，污水处理设施有使用，有按规范建立运行台账。暂未发现异常情况。现场我局执法人员要求该厂负责人在疫情期间管理，并做好防控工作。	未发现环境问题	
45	海丰县展泰首饰厂	申报登记对象	2022-06-16 11:57:58	经检查，该首饰厂主要是用银料加工成银手环，生产过程主要是利用机器和手工制作，生产过程中未产生废水污染物，现场未发现生态环境违法行为。	未发现环境问题	
46	海丰县德盟首饰厂	申报登记对象	2022-06-02 11:47:26	现场检查时，该厂正在生产。该厂配套设施不够完善，其生产过程中产生的废水废水处理不到位，现场，我局执法人员要求该厂负责人应按规范完善配套设施。	未发现环境问题	
47	广东新彩高分子材料科技有限公司	特殊监管对象	2022-05-19 11:26:50	检查时该公司部分车间有生产，原该项目原注册名为广东新彩高分子材料科技有限公司，于2016年7月7日变更为广东新彩技术有限公司。现场我局执法人员要求该公司负责应强管理，定期做好监测，落实好应急措施，确废气达标排放。	未发现环境问题	